

Analytical Report

Concern: Asbest

Item Description

Item code: AN-130226_ASB_LOB

Category: Speel/kinetisch zand

Analysis Date: 11-02-2026

Name: Asbest speelzand Lobbes

The Netherlands



Barcode	Monster nr.	Referentie	Materiaal	Soort(en) asbest en gewichtsprocenten (m/m)
8718012052970	12022601	01(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8713218063324	12022602	02(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8718012052994	12022603	03(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8713218062686	12022604	04(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8718012043534	12022605	05(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8718012034549	12022606	06(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8718012048577	12022607	07(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8713218063300	12022608	08(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8718012048584	12022609	09(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8718012048591	12022610	10(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8718012048645	12022611	11(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8718012048621	12022612	12(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8718012053014	12022613	13(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8718012052987	12022614	14(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8718012048607	12022615	15(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8718012048638	12022616	16(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%
8718012048614	12022617	17(Zand_)	Gekleurd Zand	Tremoliet / Chrysotiel / Niet aangetroffen <0,1%

Artikel 8716012059086 niet ontvangen staat wel er op de lijst!

Er zijn in totaal 41 analyses gedaan over 17 artikelen

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie)

Toelichting

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Chem Check is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen van de monsterneming. Het adres en datum van de monsterneming is ook afkomstig van de opdrachtgever en valt buiten de verantwoordelijkheid van het laboratorium. Bij materiaaltipe en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Chem Check is geconstateerd. Deze kan afwijken van de waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleeft monsters met de standaard analyse, stereo- en polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via info@chem-check.nl o.v.v. het projectnummer.